



Таблица 1: Сервис фактор

Процедура подбора

(а) Сервис фактор

Выберите подходящий сервис фактор (от 0,8 до 3) из таблицы 1 ниже.

(b) Расчетная мощность

Умножьте необходимую мощность на сервис фактор. Это даст Вам расчетную мощность, которая есть основным параметром для подбора муфты.

(с) Размер муфты

Обратитесь к таблице 2 и отталкиваясь от необходимой скорости оборотов дойдите до значения большего, чем просчитанная расчетная мощность. Необходимый типоразмер муфты указан в названии подстолбца.

(d) Диаметр отверстия

	Тип привода									
Тип подключаемого (ведомого) устройства		игатели турбинь	и паровые і	Двигатели внутреннего сгорания, паровые двигатели и водяные турбины						
	Кол-во ча	сов рабо	оты в день	Кол-во часов работы в день						
	<10	10-16	>16	<10	10-16	>16				
Пивоварное оборудование, центробежные компрессоры и насосы, ленточные конвейеры, динамометры, вентиляторы до 7,5 кВт, воздуходувки, вытяжные вентиляторы и генераторы	0,8	0,9	1,0	1,3	1,4	1,5				
Машины работающие с глиной, измельчители бумаги, намоточные машины, роторные насосы, резиновые экструдеры, ротационные экраны, текстиль, судовые пропеллеры и вентиляторы более 7,5 кВт	1,3	1,4	1,5	1,8	1,9	2,0				
Ковшовые элеваторы, вентиляторы градирни, поршневые компрессоры и насосы, литейное оборудование, металлические прессы, бумажные фабрики, каландры, молотковые мельницы, прессы и измельчительные машины, резиновые каландры, пульверизаторы и нагнетательные вентиляторы	1,8	1,9	2,0	2,3	2,4	2,5				
Поршневые конвейеры, гирационные дробилки, мельницы. Производство резины (смесители и мельницы) и вибрационные экраны	2,3	2,4	2,5	2,8	2,9	3,0				

Таблица 2: Мощность кВт

Скорость	Типоразмер Т/ТО														
об/мин	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	25
750	1,87	5,17	9,97	19,65	29,47	39,3	53,02	68,7	104,25	182,25	296,25	492,75	732	907,5	1155
1000	2,50	6,9	13,3	26,2	39,3	52,4	70,7	91,6	139	243	395	657	976	1215	1537
1500	3,75	10,35	19,95	39,3	58,95	78,6	106,05	137,4	208,5	364,5	592,5*	986,5	-	-	-
1800	4,50	12,42	23,94	47,16	70,74	94,32	127,26	164,88	250,2	437,4*	-	-	-	-	-

Данные рассчитаны на постоянный крутящий момент Для скоростей меньших 100 об/мин используйте обычные показатели крутящего момента.

Кол-во полюсов	2	4	6	8
об/мин	3000	1500	1000	750

Техническая информация: гибкие шины

Размер	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	25
Жесткость на кручение, Нм/градус	5	13	26	41	63	91	126	178	296	470	778	1371	1959	2760	3562
Параллельная несоосность, мм	1,1	1,3	1,6	1,9	2,1	2,4	2,6	2,9	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	5,8	6,6
Движение вала в продольном направлении, мм	1,3	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,3	3,7	4,0	4,6	5,3	6,0	6,6	7,3	8,2
Номинальный крутящий момент, Нм	24	66	127	250	375	500	675	875	1330	2325	3730	6270	9325	11600	14675
Максимальный крутящий момент, Нм	64	160	318	487	759	1096	1517	2137	3547	5642	9339	16455	23508	33125	42750

^{*}Для данных скоростей предпочтительна динамическая балансировка






Таблица 3: Размеры

Размеры 100 скорость Тип размер	
МИН Черновое Макс L C J L C	
033A0501	1,9
033A0502 / 033A0503	1,7
033B0501	3,5
033B0502 / 033B0503	2,7
033C0501 B - 15 45 111 38 165 125 73 8	5
033C0502 / 033C0503	3,6
033D0301	7,8
033D0302 / 033D0303	7,4
033E0301 B - 25 63 149,5 51 30 457 06	10,9
033E0302 / 033E0303 3,93 3100 F/H 2012 - 50 111 32 47 210 167 96 - 47	9,2
033F0301	15
033F0302 / 033F0303	15
033G0301	21,5
033G0302 / 033G0303 7,07 2600 F/H 2517 - 65 148 45 50 254 216 125 - 56	20
033H0301 B - 32 90 183 65 370 333 440 F	28,8
033H0302 / 033H0303 9,16 2300 F/H 2517 - 65 140 44 50 - 279 233 140 - 55	26,5
033J0301 B - 38 100 209,5 76	43,1
033J0302 / 033J0303 13,9 2050 F/H 3020 - 75 157 50 68 314 264 152 - 57	35,5
033K0301 B - 58 127 201 89 25 24 455 26	60,6
033K0302 / 033K0303	42,6
033L0301	86,4
033L0302 / 033L0303	72,6
033Q0301	133,3
033Q0302 / 033Q0303 65,7 1500 F/H 4535 - *125 200 89 89 470 398 220 - 21	123
033M0301 B - 70 150 258 114	144,6
033M0302 / 033M0303 97,6 1300 F/H 4535 - *125 208 89 89 508 429 220 - 36	158,3
033N0301 B - 75 160 281 127 53 470 240	181,63
033N0302 / 033N0303	195,1
033P0301 154 1000 B - 85 190 294 132 628 532 275 - 30	281,1

- М величина, на которую нужно выкрутить винт, чтобы освободить шину.
- J зазор ключа, позволяющий затягивать и ослаблять втулку на валу.

По запросу мы предоставляем услуги обработки посадочного места.

